

監察院 公告

發文日期：中華民國106年6月9日
發文字號：院台財字第1062230308號

主旨：公告糾正雲林縣政府辦理「蔦松大排治理工程之東瓊埔中排一抽水站工程及東水井中排一抽水站工程」，未有效進行工程控管流程及落實監督機制，任令公共工程施工品質低落，造成抽水站的主抽水機豎軸偏心晃動、驗收期程延宕及不當支付工程價款等情事，核有違失案。

依據：106年6月7日本院財政及經濟、內政及少數民族委員會第5屆第38次聯席會議決議及監察法施行細則第22條規定。

公告事項：糾正案文1份。